



GRAFFTEX ESMALTE SINTÉTICO

Descrição: Trata-se de um produto de alta qualidade destinado a pintura de metais e madeiras. Versátil e fácil de aplicar, sua secagem rápida e eficiente ajuda a economizar tempo e liberar mais rapidamente o ambiente, apresenta ótima cobertura e acabamento, alta resistência as variações climáticas do nosso país, retêm cores e brilho por mais tempo.

Indicação: Indicado para superfícies externas e internas de madeiras e metais, tais como; janelas, portas, grades, portões, dentre outras.

Cores: Conforme catálogo.

Informações técnicas

Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, aditivos.

Viscosidade: 60 - 70 KU

Densidade 1,0 – 1,2 g/cm³

Sólidos: > 36%

Embalagens: 900ml, 3,6L

Acabamento: Brilhante, acetinado e/ou Fosco

Dados de aplicação

Diluição: Aguarrás

Diluir de 10 à 20% conforme necessidade.

Aplicação: Indica-se de 2 a 3 demãos ou de acordo com a necessidade, usando rolo de espuma, pincel ou pistola (pressão de 258 a 30 lbs/pol²).

Rendimento: Até 14m²/Litro/demão podendo variar conforme espessura, diluição, absorção da superfície e técnicas de aplicação.

Demão: De 2 a 3 demãos.

Secagem: Ao toque 2 horas; entre demãos 6 horas e final 8 horas.

Preparação da superfície: Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Metais ferrosos novos

Limpar, lixar, caso tenha resíduos de óleos efetuar limpeza com aguarrás. Aplicar de 2 a 3 demãos de Grafftex Esmalte Sintético.

Com ferrugem/ corrosão

Raspar, lixar, limpar, verificar a condição, e aplicar conforme indicação de 2 a 3 demãos de Grafftex Esmalte Sintético.

Madeira Nova: Lixar a superfície para eliminar as farpas; aplicar 1 a 2 demãos de Fundo Branco Fosco Graffltx; após secagem, lixar e eliminar o pó. Repintura: Lixar a superfície para eliminar o brilho; retirar todo o pó.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Repintura em geral de superfícies metálicas. Remover partes velhas, soltas ou mal aderidas, raspar partes escascadas limpar e aplicar Grafftex Esmalte Sintético. Caso tenham ferrugem proceder conforme descrito acima.

Galvanizado Limpar, lixar, remover todo tipo de sujidade e após passar demãos de Grafftex Esmalte Sintético. Caso em superfícies de galvanizado tenham início ou pontos de ferrugem, eliminar antes da aplicação.

Manchas de gordura ou graxa

Limpar com desengordurante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Recomendações: Recomendações: Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 12°C e umidade do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para a diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.