



GRAFF-FER FUNDO ACABAMENTO

Descrição: É um produto que une proteção anticorrosiva e embelezamento de superfícies. Produto com excelente custo benefício, pois confere rapidez, proteção e economia. Para uso interno e externo indicado para aplicar em superfícies metálicas ferrosas, tais como aço carbono, galvanizados, zincados etc.

Indicação: Revestimento indicado para proteção e pintura, ideal para serralherias, oficinas mecânicas, equipamentos agrícolas, estruturas e peças metálicas em geral.

Cor: Branco, Cinza Médio, Azul França, Vermelho Óxido, Verde Folha, Azul Del Rey, Preto.

Informações técnicas

Composição: Copolímeros alquídicos e acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarboneto aromáticos e alifáticos, glicóis e aditivos.

Viscosidade: 80-90 KU

Densidade 1,0 – 1,2 g/cm³

Sólidos: > 40%

Acabamento: Semi Fosco

Dados de aplicação

Diluição: Aguarrás ou Thinner Grafftex. Diluir com até 20% conforme necessidade.

Aplicação: Indica-se de 1 a 2 demãos ou de acordo com a necessidade, usando rolo de espuma, pincel ou pistola (pressão de 35 a 50 psi).

Rendimento: De 10 a 15m²/Litro/demão podendo variar conforme espessura, diluição, absorção da superfície e técnicas de aplicação.

Demão: De 1 a 2 demãos.

Secagem: Ao toque entre 20 e 30 minutos; entre demãos 30 minutos e final 24 horas.

Preparação da superfície: Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Metais ferrosos novos

Limpar, lixar, caso tenha resíduos de óleos efetuar limpeza com aguarrás

Com ferrugem/ corrosão

Raspar, lixar, limpar, verificar a condição, e aplicar conforme indicação.

Madeira Nova: Lixar a superfície para eliminar as farpas; e aplicar conforme indicação

Repintura em geral de superfícies metálicas. Remover partes velhas, soltas ou mal aderidas, raspar partes descascadas limpar e e aplicar conforme indicação.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Galvanizado Limpar, lixar, remover todo tipo de sujeira e aplicar 1 a 2 demãos do Fundo e Acabamento Graff-fer.

Manchas de gordura ou graxa

Limpar com desengordurante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Recomendações: Recomendações: Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 12°C e umidade do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para a diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.